

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru, oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(Федеральный государственный пожарный надзор)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. М.Гафури, 39, г. Белорецк, РБ, 453501, телефон: (34792) 3-13-26, e-mail: bel.nadzor@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 275 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Инзер муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

Директору Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Инзер муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Саттарова Ильшата Мунировича № 275 от “ 23 ” декабря 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 12 ч 00 мин. “ 15 ” января 20 21 г. по 10 ч 30 мин. “ 02 ” февраля 20 21 г. проведена проверка

государственным инспектором Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Идрисовым Галимом Галлямовичем в отношении объекта защиты – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. Инзер муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Инзер, ул. Октябрьская, д. 4 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором – Гафаровой Элиной Ралифовной, заместитель директора по АХЧ Галлямова Рита Ахатовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
	2	3	4	5

1.	Для здания школы с многосветным пространством, для которого отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	23.01.2022	
2.	Ширина дверей в количестве 2-х шт. ведущих из коридора около кабинета Географии в лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (фактически – 0,83 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утратил силу); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	23.01.2022	
3.	Ширина дверей в количестве 2-х шт., ведущих из коридора около кабинетов Психологии и библиотеки в лестничную клетку, составляет менее 1,2 м (фактически – 0,83 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	23.01.2022	
4.	Ширина 2-го запасного выхода с обеденного зала, ведущего в коридор 1-го этажа, составляет менее 1,2 м (фактически – 1,08 м).	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утратил силу); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	23.01.2022	
5.	Ширина проема с обеденного зала, ведущего в коридор запасного выхода кухни, составляет менее 1,2 м (фактически – 0,84 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утратил силу); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	23.01.2022	
6.	Не обеспечено содержание наружной пожарной вертикальной лестницы здания школы в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (соответствующие акты испытаний не представлены)	п. 6.30. СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (утратил силу); п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	23.01.2022	
7.	В здании школы с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил (фактически высота здания до карниза- 12 метров)	п. 7.16 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	23.01.2022	
8.	Книгохранилище библиотеки, выделенное противопожарными преградами не ниже 1-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена деревянная дверь. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости, не представлены	пп. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288) ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	23.01.2022	

9.	Части здания разного функционального назначения Ф 4.1 (здание общеобразовательной организации) и Ф 2.2 (музей), выделенный противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в противопожарной преграде между помещениями школы и пищеблоком не обеспечивает предел огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена деревянная дверь. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены.	пп. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288) ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	23.01.2022	
10.	Помещение пищеблока Ф5.1 не выделено от помещения столовой Ф3.2 противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 5.6.4 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288). Таблица 24, ч. 3 ст. 87, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	23.01.2022	
11.	Помещение столовой Ф3.2 не выделено от помещений школы Ф4.1 противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в противопожарной преграде не обеспечивает предел огнестойкости не менее EI30. Установлена дверь с неизвестным пределом огнестойкости. Документы и сертификаты не представлены.	пп. 5.1.2, 5.6.4 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288). Таблица 24, ч. 3 ст. 87, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	23.01.2022	
12.	Помещения подвала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	табл. А.1, А2, А3 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175); ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.01.2022	
13.	Помещения подвала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	табл. 2 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).	23.01.2022	
14.	Высота поручней и ограждений, используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 1,06 м) на этажах школы, где расположены помещения для первых классов.	п. 4.3.5 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194	23.01.2022	

15.	<p>Книгохранилище библиотеки, выделенное противопожарными преградами не ниже 1-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30.</p> <p>Фактически установлена деревянная дверь. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости, не представлены</p>	<p>П. 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288)</p> <p>ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	23.01.2022	
16.	<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 1,2 м - для общего коридора на 1 этаже справа от главного входа (фактически 1,02 м).</p> <p>При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей (ширина коридора 1,95 м, одна дверь 0,9 м, вторая 0,96 м)</p>	<p>пп.4.3.4 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	23.01.2022	
17.	<p>Для отделки стен в актовом зале используются материалы с неизвестным показателем класса пожарной опасности (не представлены документы).</p> <p>Для залов зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, с вместимостью более 15 чел., но не более 300 необходим класс материала КМ 1.</p>	<p>ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	23.01.2022	
18.	<p>Для покрытия полов в актовом зале используются материалы с неизвестным показателем класса пожарной опасности (не представлены документы).</p> <p>Для залов зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, с вместимостью более 15 чел., но не более 300 необходим класс материала КМ 2.</p>	<p>ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	23.01.2022	
19.	<p>Руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.</p>	<p>п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>	23.01.2022	
20.	<p>Руководитель не проводит работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>	23.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Белорецкого и Бурзянского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Идрисов Галим Галлямович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 01 ” февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МОБУ СОШ № 1 с. Инзер
МР Белорецкий район РБ
Гафарова Элина Ралифовна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 01 ” февраля 20 21 г.

